

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」対策一覧表

番号	掲載年度	状況	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	R1	完了	町道稲垣線	川角二丁目15番地先 (川角大橋付近)	交通量が多く、歩道と車道の区別がなく幼児と車両がすれすれを通る。	注意喚起の標識設置	熊野町	R2年度
2	R1	完了	町道団地1号線	神田15番地先 (くまの・みらい保育園付近)	道路の街路樹で見通しが悪い。	街路樹の撤去	熊野町	R1年度
3	R1	完了	町道団地6号線	石神18番地先 (保育所ひかり学園付近)	交通量が多い箇所であるが、信号機もなく、横断歩道もない。また、交差点南側の道路が抜け道となっており歩道がなく幼児の通行が危険。	①横断歩道の設置 ②ポストコーンの設置、歩行部分のカラー舗装	①警察 ②熊野町	R1年度
4	R1	完了	町道団地1号線	神田19番地先 (石神交差点)	変則的な交差点で、車両が歩道方面に進行するため、信号待ちが危険。	防護柵の設置	熊野町	R1年度
5	R1	完了	(一)瀬野呉線	新宮一丁目1番地先 (熊野東公民館前交差点)	信号待ちの待機場所である歩道が狭く、危険である。	防護柵の設置	広島県	R1年度
6	R1	完了	(一)瀬野呉線	新宮一丁目1番地先 (熊野東公民館前交差点)	緩いカーブとなっており車両が歩道方向に進行するため、信号待ちが危険。	防護柵の設置	広島県	R1年度